

Excursievoorwaarden RWE Productielocaties

RWE verzorgt uw bezoek op een zorgvuldige wijze. Daarbij gelden de voorwaarden die van toepassing zijn bij een excursie/ontvangst op één van de RWE-locaties. Wij verzoeken u hiervan kennis te nemen en uw gezelschap ervan op de hoogte te brengen. Door ondertekening van de deelnemerslijst verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

1. Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, worden niet toegelaten op de terreinen en/of werken van RWE. Hiervan kan worden afgeweken bij excursies en open dagen.

2. Bezoek(st)ers vanaf 14 jaar moeten in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs en dit op verzoek tonen. Zonder geldig legitimatiebewijs is toegang tot het terrein niet mogelijk. Als legitimatiebewijs kunnen dienen een geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart.

3. Personen tot 18 jaar moeten door één of meer volwassenen worden begeleid om deel te kunnen nemen aan de groepsrondleiding.

4. Huisdieren worden niet toegelaten.

5. Bezoek(st)er dient zelf of na overleg met een arts te beoordelen of hij/zij om medische redenen, bijvoorbeeld vanwege het dragen van een pacemaker of het gebruik van medicijnen, kan en/of mag deelnemen aan het bezoeken van een energiecentrale. Dit in verband met de mogelijke invloed van de apparatuur op pacemakers en de grote afstanden die over het terrein worden gewandeld. Personen met hoogtevrees moeten er rekening mee houden dat men in hoge installaties komt.

6. RWE kan zonder opgave van reden een aanvraag voor een excursie afwijzen of een reeds afgesproken excursie annuleren. Eventueel reeds gemaakte kosten worden niet vergoed.

7. RWE kan zonder opgave van reden een bezoeker de toegang tot de terreinen en/of werken van RWE weigeren.

Verboden

8. Bezoek(st)er moet mobiele telefoons of andere elektronische apparatuur uitschakelen, omdat deze apparatuur storingen kan veroorzaken in de installaties.

9. Het is verboden om apparatuur of machines aan te raken en buiten de aangegeven route te gaan.

10. Fotograferen of filmen is met het oog op de veiligheid niet toegestaan.

Kledingvoorschriften

11. Om veiligheidsredenen moet een bezoeker kleding dragen die armen en benen bedekt. Het dragen van gesloten schoeisel (zonder naaldhakken) wordt aangeraden; teenslipers zijn niet toegestaan.

12. Elke bezoeker is verplicht de door RWE aan hem/haar beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidshelm, te gebruiken.

Opvolgen aanwijzingen

13. Bezoek(st)er moet op het RWE-terrein in de directe nabijheid van de rondleid(st)er blijven.

14. Bezoek(st)er moet de door RWE en haar medewerkers gegeven aanwijzingen of instructies strikt opvolgen. Bezoek(st)er is aansprakelijk voor door hem/haar veroorzaakte schade.

15. Elke bezoeker moet zich houden aan de aanwijzingen op de borden en overige (veiligheids)signaleringen op het terrein en binnen de gebouwen van de RWE-locatie.

Eigen risico

16. Elke bezoeker verklaart de bedrijfsterreinen, opstellen en installaties op eigen risico te betreden en zich van de gevaren bewust te zijn en hierop bedacht te zijn.